

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
18.10.2021 учетный № КНМ 37210061000201238354



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Иваново, ул. Диановых, д. 8-а. тел. (4932) 299-105, e-mail: 028@adminet.ivanovo.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Иваново

(наименование органа государственного пожарного надзора)

153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Советская, д. 26 тел.: (4932) 30-16-74,
e-mail: ond37@37.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 491/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 113» (далее – МБДОУ «Детский сад №113»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения о проведении выездной проверки заместителя главного государственного инспектора г.о. Иваново по пожарному надзору подполковника внутренней службы Земерова Евгений Викторовича от «18» октября 2021 года № 491, в период с 09 ч 00 мин. «22» октября 2021 г. по 11 ч 00 мин «26» октября 2021 г. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ООН и ПМ ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области – государственным инспектором г.о. Иваново по пожарному надзору Гуреевым Павлом Борисовичем, в отношении МБДОУ «Детский сад №113», расположенного по адресу: 153002, город Иваново, улица Семенчикова, дом 23,

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий МБДОУ «Детский сад №113» Турагина Ольга Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения обязательных	Отметка о выполнении
				и

	выявленного нарушения	нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требований пожарной безопасности	
1.	Система противопожарной защиты не обеспечивает в случае пожара автоматическую разблокировку и (или) открывание въездных ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники на территорию учреждения.	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее - ППР в РФ)	04.07.2022	
2.	Не обеспечено на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ	04.07.2022	
3.	У приемно-контрольного прибора, имеющего функцию управления оповещателями, отсутствует автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание.	ст. 4, 6, 64, 54, ч. 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 123-ФЗ), п. 13.14.3 свода правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее - СП 5.13130.2009), п. 54 ППР в РФ	04.07.2022	
4.	В игровом и спальном помещении группы №1 (помещение № 33, согласно Технического паспорта на здание) звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума (фактически - 46 дБА).	ст. 4, 54, ч. 4 ст. 84 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ, п. 3.16 Норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (далее – НПБ 104-03), п. 4.3, 4.8 свода правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее - СП 3.13130.2009)	04.07.2022	

5.	В игровом и спальном помещении группы №2 (помещение № 28, согласно Технического паспорта на здание) звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума (фактически - 46 дБА).	ст. 4, 54, ч. 4 ст. 84 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ, п. 3.16 НПБ 104-03, п. 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009	04.07.2022	
6.	В игровом и спальном помещении группы №3 (помещение № 49, согласно Технического паспорта на здание) звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума (фактически - 46 дБА).	ст. 4, 54, ч. 4 ст. 84 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ, п. 3.16 НПБ 104-03, п. 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009	04.07.2022	
7.	В игровом и спальном помещении группы №4 (помещение № 45, согласно Технического паспорта на здание) звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума (фактически - 46 дБА).	ст. 4, 54, ч. 4 ст. 84 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ, п. 3.16 НПБ 104-03, п. 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009	04.07.2022	
8.	В музыкальном зале (помещение № 47, согласно Технического паспорта на здание) звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума (фактически - 46 дБА).	ст. 4, 54, ч. 4 ст. 84 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ, п. 3.14 НПБ 104-03, п. 4.1, 4.8 СП 3.13130.2009	04.07.2022	
9.	В музыкальном зале (помещение № 47, согласно Технического паспорта на здание) звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума (фактически - 46 дБА).	ст. 4, 54, ч. 4 ст. 84 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ, п. 3.14 НПБ 104-03, п. 4.1, 4.8 СП 3.13130.2009	04.07.2022	
10.	В кабинетах звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума (фактически - 46 дБА).	ст. 4, 54, ч. 4 ст. 84 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ, п. 3.14 НПБ 104-03, п. 4.1, 4.8 СП 3.13130.2009	04.07.2022	
11.	Не организуются проведение эксплуатационных испытаний двух пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пп. «б» п. 17 ППР в РФ	04.07.2022	
12.	Огнетушители, введенные в	ст. 4, 6, 60 123-ФЗ, п. 60 ППР в	04.07.2022	

	эксплуатацию, не подвергаются техническому обслуживанию (не проводятся периодические проверки: первоначальная, ежеквартальная и годовая).	РФ, п.4.3.1 свода правил СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. требования к эксплуатации (далее – СП 9.13130.2009).		
13.	Не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п. 60 ППР в РФ	04.07.2022	
14.	На двери чердачного помещения (люк) не размещается информация о месте хранения ключей.	п. 18 ППР в РФ	04.07.2022	
15.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из туалета № 50, согласно Технического паспорта на здание, ведущая из группы № 3 второго этажа на лестницу 3-го типа менее 1 м (фактически – 0,697 м).	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 123-ФЗ, п. 31 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» (далее - Н 102-54), п. 6.27 Строительные нормы и правила 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (далее - СНиП 21-01-97*), п. 4.3.3 свода правил 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее – СП 1.13130.2020)	04.07.2022	
16.	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.	п. 409 ППР в РФ	04.07.2022	
17.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из туалета № 44, согласно Технического паспорта на здание, ведущая из группы № 4 второго этажа на лестницу 3-го типа менее 1 м (фактически – 0,719 м).	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 123-ФЗ, п. 31 Н 102-54, п. 6.27 СНиП 21-01-97*, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	04.07.2022	
18.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из коридора № 40а, согласно Технического паспорта на здание, ведущая из группы № 4 второго этажа на общую лестничную клетку менее 1 м (фактически – 0,789 м).	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 123-ФЗ, п. 31 Н 102-54, п. 6.27 СНиП 21-01-97*, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	04.07.2022	
19.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из раздевалки № 54, согласно Технического паспорта на здание, ведущая из группы № 3 второго этажа на общую лестничную клетку менее 1 м (фактически – 0,796 м).	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 123-ФЗ, п. 31 Н 102-54, п. 6.27 СНиП 21-01-97*, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	04.07.2022	
20.	В группе № 1 первого этажа (помещение №33, согласно Технического паспорта на здание) над	п. 37 ППР в РФ	04.07.2022	

	выходом установлено оборудование (бактерицидная лампа), ухудшающее видимость светового оповещателя «Выход», установленного над эвакуационным выходом.			
21.	Двери на путях эвакуации в помещении №35, согласно Технического паспорта на здание, открываются не по направлению выхода из здания.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 123-ФЗ, п. 6.17 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	04.07.2022	
22.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из умывальной № 27, согласно Технического паспорта на здание, ведущая из группы № 2 первого этажа менее 1 м (фактически – 0,817 м).	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 123-ФЗ, п. 31 Н 102-54, п. 6.27 СНиП 21-01-97*, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	04.07.2022	
23.	На противопожарной двери, ведущей в подвал, не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания.	ч. 8 ст. 88 123-ФЗ, п. 24 ППР в РФ	04.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №113»

Турагина Ольга Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР

Главного управления МЧС России по Ивановской области

капитан внутренней службы Гуреев П.Б.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.